

HP 주변기기 유상서비스 비용테이블 (Bench 내방)

update data : 2011-09-01 / VAT포함가

구분	부품비		공임	합계		비고
	C급	B급		C급	B급	
기본 점검비 (공임)	-	-	9,000	# 9,000	# 9,000	
Cleaning (클리닝)	-	-	11,000	# 11,000	# 11,000	단순 클리닝
	-	-	22,000	# 22,000	# 22,000	엔코더디스크 클리닝 / 내부오염(小)
	-	-	33,000	# 33,000	# 33,000	내부오염(大) / 완전분해
Hinge (경첩)	-	11,000	11,000	-	# 22,000	개당 단가임. (2ea교환 시 44,000원).
Scanner glass (평판유리)	11,000	22,000	22,000	# 33,000	# 44,000	
Ink Carriage Assy / PCA (잉크함, 잉크인식기판)		33,000	11,000	-	# 44,000	
Control Panel (전면 패널및 베젤)		22,000	11,000	-	# 33,000	
Encoder Strip (엔코더필름)	11,000	22,000	11,000	# 22,000	# 33,000	
ETC Cable (기타 케이블류)	11,000	22,000	11,000	# 22,000	# 33,000	
Scanner module / Assy (스캐너 모터/모듈)	33,000	55,000	11,000	# 44,000	# 66,000	
ADF Assy (ADF 모듈)	33,000	55,000	22,000	# 55,000	# 77,000	
Head (일체형 헤드)	55,000	77,000	22,000	# 77,000	# 99,000	헤드일체형 제품 기준(C6280, C7280등)
Main logic PCA (메인보드)	44,000	77,000	33,000	# 77,000	# 110,000	모델별 부품비 - DJ : 44,000, OJ : 77,000
Mechanism (하단/상단 메카전체)	77,000	110,000	33,000	# 110,000	# 143,000	내부기어, SVC불량, 내부오염심한 경우 메카교환.

* 유의사항

프린터 기종에 따라 부품비용 및 공임은 등급차이가 발생할 수 있음. (재생부품 기준임.)

해당부품에 대한 보증기간은 최소 2개월을 적용하되, 처리지점에서만 유효 함. (고객안내 필수)

해당부품이 리스트에 없는 경우 유사부품건 선택하여 비용청구하여야 함. (지점수리 내역에 비용내역 기입하여야 함.)

상기비용은 처리내역 별 상한금액이며, 동일처리 건에 대해 고객에게 초과금액을 청구할 수 없음.

모든 비용은 카드 및 현금청구 동일가임. (고객에게 카드수수료 청구금지.)

상기 비용은 변경될 수 있으며, 변경시행 시 웹공지일 당일 완료건을 기준으로 적용함.